Setronix desde 1966

JANVIER
2027
SST ET ENVIRONNEMENT



RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Prévenez les déversements. Triez les déchets. Protégez le sol et l'eau.

1. Dangers et impacts

Dangers : Fuites de produits, déchets mélangés et emballages abîmés.

Conséquences : Contamination du sol et de l'eau ; exposition de personnes.

2. Avant de commencer

- Vérifiez les étiquettes et l'état des emballages.
- Identifiez la collecte adaptée à chaque déchet.
- Lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable.

3. Arrêtez et signalez

- Fuite, déversement ou emballage abîmé.
- Déchet non identifié ou récipient plein.
- Produit près d'un avaloir ou hors de la rétention prévue.

4. Prévenez la contamination sur votre lieu de travail

1



Identifiez

Lisez étiquettes et consignes applicables.

2



Triez

Utilisez la collecte prévue pour chaque déchet.

3



Conditionnez

Gardez les emballages fermés et stables.

4



Signalez

Éloignez-vous et signalez l'anomalie.

5. Déchets et stockage : choisissez la bonne destination

Situation	Mesure de prévention
Papier / carton propre	Séparez la partie contaminée ; utilisez la collecte prévue.
Emballages contaminés	Pas de recyclage ordinaire sans consigne adaptée.
Huiles / absorbants usagés	Utilisez des récipients adaptés ; ne mélangez pas les déchets.
Produits stockés	Respectez compatibilités et rétention prévues.

Bonnes pratiques : Ne lavez pas les déversements vers les avaloirs. Éloignez-vous et signalez-les. N'intervenez qu'avec formation, moyens adaptés et conditions sûres, selon la FDS et la procédure applicable.

6. ACTION DU MOIS Vérifiez une zone de stockage ou de collecte : identification, état et rangement. Signalez une anomalie ou une amélioration.

PRÉVENEZ LES DÉVERSEMENTS • TRIEZ • SIGNALEZ

APA : déchets dangereux ECHA : fiches de données de sécurité

Setronix | Janvier 2027 | Version définitive 1.0 | 09/10/2026 | Personnel Setronix | FR