Setronix desde 1966

FÉVRIER
2027
2e QUINZAINE | PRÉVENTION

L’ÉNERGIE PEUT ÊTRE DANGEREUSE

EMPÊCHEZ LE REDÉMARRAGE



Arrêter la machine ne suffit pas à rendre une intervention sûre.

1. Dangers et risques

Dangers : Électricité, pression, mouvement et énergie accumulée.

Risques : Électrisation, écrasement, projection ou démarrage imprévu.

2. Avant de commencer

- Confirmez formation, autorisation et procédure.
- Identifiez toutes les sources et énergies accumulées.
- Prévoyez l’isolation et l’interdiction de redémarrage.

3. Arrêtez et signalez

- Source d’énergie inconnue ou non isolée.
- Blocage absent ou état sûr non confirmé.
- Une autre personne peut démarrer ou déplacer l’équipement.

4. Comment agir : quatre étapes de prévention



Planifiez

Identifiez énergies et intervenants.



Isolez

Appliquez la procédure autorisée.



Confirmez

Vérifiez l’état sûr avant d’agir.



Reprenez

Remettez en service de façon maîtrisée.

5. Choisissez la mesure adaptée

Situation	Mesure de prévention
Commande / arrêt d’urgence	Un bouton d’arrêt ne garantit pas l’isolation.
Énergie accumulée	Maîtrisez pression, ressorts et mouvements dus à la gravité.
Blocages	Ne retirez pas les blocages d’autrui ; n’improvisez pas.
Remise en service	Vérifiez l’éloignement des personnes et les protections remises.

Bonnes pratiques : Isolation et vérification exigent des personnes compétentes et des moyens adaptés. Suivez la procédure de l’équipement ; cette affiche n’est pas une instruction de consignation.

6. ACTION DE LA QUINZAINE Avant une intervention, confirmez avec l’équipe qui assure l’isolation et comment tout redémarrage sera empêché.

ARRÊTEZ • ISOLEZ • CONFIRMEZ • CONTRÔLEZ

DR: DL 50/2005 HSE : maintenance sûre