
Setronix desde 1966

JUILLET
2027
2e QUINZAINE | PRÉVENTION



# DÉCOUPE ET PERÇAGE

## MAÎTRISEZ LES POUSSIÈRES

**Maîtrisez les poussières à la source avant de commencer.**

### 1. Dangers et risques

**Dangers :** Découpe, perçage et nettoyage libérant des poussières.

**Risques :** Irritation et maladies respiratoires ; la silice peut causer des lésions graves.

### 2. Avant de commencer

- Identifiez le matériau et les risques de la tâche.
- Confirmez une aspiration ou méthode humide adaptée.
- Vérifiez la protection respiratoire si elle est prévue.

### 3. Arrêtez et signalez

- Aspiration défaillante ou poussière non maîtrisée.
- Matériau inconnu ou suspicion d'amiante.
- Protection prévue absente ou mal ajustée.

### 4. Comment agir : quatre étapes de prévention

1



**Identifiez**

Confirmez matériau et méthode.

2



**Captez**

Maîtrisez les poussières à la source.

3



**Protégez**

Portez la protection prévue par l'évaluation.

4



**Nettoyez**

Évitez de disperser les dépôts.

### 5. Choisissez la mesure adaptée

| Situation | Mesure de prévention |
|---|---|
| **Aspiration localisée** | Utilisez un système adapté à l'outil et à la poussière. |
| **Méthode humide** | Vérifiez adéquation et sécurité électrique. |
| **Protection respiratoire** | Choisissez selon le risque ; vérifiez ajustement et compatibilité. |
| **Nettoyage** | Utilisez une méthode adaptée ; évitez balayage à sec et soufflage. |

**Bonnes pratiques :** Une poussière peu visible peut être dangereuse. La protection respiratoire ne remplace pas la maîtrise à la source. En cas de suspicion d'amiante, arrêtez et demandez une évaluation.

**6. ACTION DE LA QUINZAINE** Avant découpe ou perçage, confirmez la maîtrise des poussières et vérifiez le fonctionnement des moyens prévus.

**IDENTIFIEZ • CAPTEZ À LA SOURCE • PROTÉGEZ**

HSE : poussières de chantier  HSE : maîtrise des poussières